

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Если показания данных в меню диагностики БК (“Штат Приора Матрикс” ,” Штат Приора Х6 “) иногда при движении автомобиля “зависают”, то причиной этому неустойчивая работа отечественного электропакета “Люкс”. Для обхода электропакета подключите провод К-линии БК к W-линии автомобиля, для этого нужно отсоединить клемму аккумулятора, открутить крышку справа от ноги водителя возле педалей, над контроллером располагается блок электропакета, отсоединить средний разъем, найти оранжевый провод с голубой полосой (контакт 13) и подсоединить к нему серый провод от БК К-линию, воткнуть разъем на место, одеть клемму на аккумулятор.

Колодка контроллера
электропакета а/м Приора
(вид со стороны проводов)

